

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Aranżacja CMW			
1	d.1	Wyburzenie ściany działowej, uzupełnienie ubytków, malowanie pomieszczenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebudowa instalacji oświetlenia CMW			
2	d.1		kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Dostawa kontenera meblowego			
3	d.1		szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wykonanie zabudowy meblowej - blat operatorów			
4	d.1		kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Dostawa fotela ergonomicznego			
5	d.1		kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Dostawa szafy stalowej na dokumenty			
6	d.1		kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wyposażenie techniczne CMW			
7	d.2	Instalacja kamery kopułkowej 2mpx z doświetlaczem IR, instalacja - kabel UTP do pom. serwerowni	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Dostawa stacji operatora - Dell Precision T1700			
8	d.2		kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa zaawansowanego joysticka 3D współpracującego z VMS			
9	d.2		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostawa podstawowego joysticka 3D współpracującego z VMS			
10	d.2		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Montaż czytnika kart Mifare - instalacja UTP do pom. serwerowni			
11	d.2		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Montaż monitora ściany wizyjnej - Samsung PH55H			
12	d.2		szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Wykonanie stelaża monitorów - konstrukcja stalowa			
13	d.2		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Wykonanie instalacji sygnałowej, zasilającej i sterującej monitorów do pom. serwerowni			
14	d.2		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Rozbudowa GPD			
15	d.3	Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu VMS na istn. serwerze - licencja Avigilon Control Center Enterprise dla 72 kamer	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa, instalacja i konfiguracja stacji do obsługi ściany wizyjnej - Dell Precision R7910			
16	d.3		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i instalacja kontrolera dostępu CMW z oprogramowaniem typu Embedded, współpracującego z VMS - Avigilon V1000			
17	d.3		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Dostawa i instalacja półki dyskowej na 60 dysków LFF - AIC J4060-01 z kontrolerem SCSI do montażu w serwerze - Areca ARC-1883LP wyposażonej w 15 szt dysków twardych SAS - Seagate ST12000NM0027			
18	d.3		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3		Przeniesienie istn. kamer do nowego systemu VMS, konfiguracja systemu, szkolenie operatorow	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000